

Společnost a sídlo
provádějící
kontrolu:

s

1

PROTOKOL O KONTROLE

Nouzové osvětlení

— roční kontrola provozuschopnosti

Ev. číslo: 1/2019

Perioda: 12 měsíců

Předpis: Vyhl. č. 246/2001 Sb.
ČSN EN 50 172

Způsob kontroly: dle průvodní dokumentace
výrobku, vizuální kontrola,
technický stav, zkouška

Provádí: odborně způsobilá osoba v PO,
technik PO, pověřená osoba
nebo revizní technik elektro

Kontrolu provedl - jméno a příjmení oprávněné osoby:

- Kontrola umístění nouzových světel podle projektové dokumentace stavby, kontrola krytů (celistvost, poškození, apod.), kontrola funkčnosti (např. vypnutím hlavního jističe).

Související doklady:

Doklad o montáži, oprávnění k montáži, prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhl. č. 246/2001 Sb., doklady o údržbě a opravách provedených dle vyhl. č. 246/2001 Sb., provozní dokumentace (např. provozní kniha, stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce), prohlášení o shodě

Název společnosti a adresa :

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním
postížením Ostrava, příspěvková organizace

Hladnovská 751/119, 712 01 Ostrava – Muglinov

Datum	Označení a umístění zařízení	Výsledek kontroly, zjištěné závady	Kontrolu provedl / podpis	S výsledkem seznámen ved. pracoviště / dne / podpis	Závady odstraněny dne / podpis ved. pracoviště
29.5.2019	Rehabilitace chodba č.1	Bez závad			
29.5.2019	Rehabilitace chodba č.2	Bez závad			
29.5.2019	Rehabilitace chodba č.3	Bez závad			
29.5.2019	Rehabilitace chodba č.4	Bez závad			
29.5.2019	Rehabilitace schodiště č.5	Bez závad			
29.5.2019	Vedoucí zařízení chodba č.6	Bez závad			
29.5.2019	Vedoucí zařízení chodba č.7	Bez závad			
29.5.2019	Vedoucí zařízení chodba č.8	Bez závad			
29.5.2019	0 patro chodba č.9	Bez závad			

Datum	Označení a umístění zařízení	Výsledek kontroly, zjištěné závady	Kontrolu provedl / podpis	S výsledkem seznámen ved. pracoviště / dne / podpis	Závady odstraněny dne / podpis ved. pracoviště
29.5.2019	0 patro chodba č.10	Bez závad			
29.5.2019	0 patro chodba č.11	Bez závad			
29.5.2019	Rodinka 0.B č.12	Bez závad			
29.5.2019	Rodinka 0.B č.13	Bez závad			
29.5.2019	Rodinka 0.D č.14	Bez závad			
29.5.2019	Rodinka 0.D č.15	Bez závad			
29.5.2019	Rodinka 0.E č.16	Bez závad			
29.5.2019	Rodinka 0.E č.17	Bez závad			
29.5.2019	Únikové schodiště A č.18	Bez závad			
29.5.2019	Únikové schodiště A č.19	Bez závad			
29.5.2019	Únikové schodiště A č.20	Bez závad			
29.5.2019	Únikové schodiště A č.21	Bez závad			
29.5.2019	Únikové schodiště A č.22	Bez závad			
29.5.2019	Únikové schodiště A č.23	Bez závad			
29.5.2019	Únikové schodiště A č.24	Bez závad			
29.5.2019	Únikové schodiště B č.25	Bez závad			
29.5.2019	Únikové schodiště B č.26	Bez závad			
29.5.2019	Únikové schodiště B č.27	Bez závad			
29.5.2019	Únikové schodiště B č.28	Bez závad			
29.5.2019	Únikové schodiště B č.29	Bez závad			
29.5.2019	Únikové schodiště B č.30	Bez závad			

Datum	Označení a umístění zařízení	Výsledek kontroly, zjištěné závady	Kontrolu provedl / podpis	S výsledkem seznámen ved. pracoviště / dne / podpis	Závady odstraněny dne / podpis ved. pracoviště
29.5.2019	Únikové schodiště B č.31	Bez závad			
29.5.2019	Únikové schodiště B č.32	Bez závad			
29.5.2019	Vrátnice vstupní vestibul č.33	Bez závad			
29.5.2019	Vrátnice č.34	Bez závad			
29.5.2019	Vstupní chodba č.35	Bez závad			
29.5.2019	Vstupní chodba č.36	Bez závad			
29.5.2019	Vstupní chodba č.37	Bez závad			
29.5.2019	Vstupní chodba č.38	Bez závad			
29.5.2019	Jídelna personál umývací prostor č.39	Bez závad			
29.5.2019	Jídelna personál č.40	Bez závad			
29.5.2019	Jídelna personál č.41	Bez závad			
29.5.2019	Jídelna klienti č.42	Bez závad			
29.5.2019	Jídelna klienti č.43	Bez závad			
29.5.2019	Jídelna klienti umývací prostor č.44	Bez závad			
29.5.2019	Správa organizace schodiště č.45	Bez závad			
29.5.2019	Správa organizace schodiště č.46	Bez závad			
29.5.2019	Správa organizace schodiště č.47	Bez závad			
29.5.2019	Správa organizace schodiště č.48	Bez závad			
29.5.2019	Kuchyně výdejna klienti č.49	Bez závad			
29.5.2019	Kuchyně varna č.50	Bez závad			
29.5.2019	Kuchyně varna č.51	Bez závad			
29.5.2019	Kuchyně chodba č.52	Bez závad			

Datum	Označení a umístění zařízení	Výsledek kontroly, zjištěné závady	Kontrolu provedl / podpis	S výsledkem seznámen ved. pracoviště / dne / podpis	Závady odstraněny dne / podpis ved. pracoviště
29.5.2019	Příjem potravin rampa č.53	Bez závad			
29.5.2019	Úpravna zeleniny chodba č.54	Bez závad			
29.5.2019	Zadní schodiště kuchyně č.55	Bez závad			
29.5.2019	Suterén chodba malá prádelna č.56	Bez závad			
29.5.2019	Suterén koridor č.57	Bez závad			
29.5.2019	Suterén koridor č.58	Bez závad			
29.5.2019	Suterén koridor č.59	Bez závad			
29.5.2019	Suterén koridor č.60	Bez závad			
29.5.2019	Suterén koridor č.61	Bez závad			
29.5.2019	Suterén koridor č.62	Bez závad			
29.5.2019	Suterén koridor č.63	Bez závad			
29.5.2019	Suterén koridor č.64	Bez závad			
29.5.2019	Suterén koridor č.65	Bez závad			
29.5.2019	Suterén koridor č.66	Bez závad			
29.5.2019	Schodiště sklad+doprava č.67	Bez závad			
29.5.2019	Chodba sklad+doprava č.68	Bez závad			
29.5.2019	Chodba sklad+doprava č.69	Bez závad			
29.5.2019	Chodba sklad+doprava č.70	Bez závad			
29.5.2019	3.patro rodinky chodba č.71	Bez závad			
29.5.2019	3.patro rodinky chodba č.72	Bez závad			
29.5.2019	3.patro rodinky chodba č.73	Bez závad			
29.5.2019	3.A.rodinka č.74	Bez závad			

Datum	Označení a umístění zařízení	Výsledek kontroly, zjištěné závady	Kontrolu provedl / podpis	S výsledkem seznámen ved. pracoviště / dne / podpis	Závady odstraněny dne / podpis ved. pracoviště
29.5.2019	3.A.rodinka č.75	Bez závad			
29.5.2019	3.B.rodinka č.76	Bez závad			
29.5.2019	3.B.rodinka č.77	Bez závad			
29.5.2019	3.C.rodinka č.78	Bez závad			
29.5.2019	3.C.rodinka č.79	Bez závad			
29.5.2019	3.D.rodinka č.80	Bez závad			
29.5.2019	3.D.rodinka č.81	Bez závad			
29.5.2019	2.patro rodinky chodba č.82	Bez závad			
29.5.2019	2.patro rodinky chodba č.83	Bez závad			
29.5.2019	2.patro rodinky chodba č.84	Bez závad			
29.5.2019	2.A.rodinka č.85	Bez závad			
29.5.2019	2.A.rodinka č.86	Bez závad			
29.5.2019	2.B.rodinka č.87	Bez závad			
29.5.2019	2.B.rodinka č.88	Bez závad			
29.5.2019	2.C.rodinka č.89	Bez závad			
29.5.2019	2.C.rodinka č.90	Bez závad			
29.5.2019	2.D.rodinka č.91	Bez závad			
29.5.2019	2.D.rodinka č.92	Bez závad			
29.5.2019	2.E.rodinka č.93	Bez závad			
29.5.2019	2.E.rodinka č.94	Bez závad			
29.5.2019	1.patro rodinky chodba č.95	Bez závad			
29.5.2019	1.patro rodinky chodba č.96	Bez závad			

Datum	Označení a umístění zařízení	Výsledek kontroly, zjištěné závady	Kontrolu provedl / podpis	S výsledkem seznámen ved. pracoviště / dne / podpis	Závady odstraněny dne / podpis ved. pracoviště
29.5.2019	1.patro rodinky chodba č.97	Bez závad			
29.5.2019	1.A.rodinka č.98	Bez závad			
29.5.2019	1.A.rodinka č.99	Bez závad			
29.5.2019	1.B.rodinka č.100	Bez závad			
29.5.2019	1.B.rodinka č.101	Bez závad			
29.5.2019	1.C.rodinka č.102	Bez závad			
29.5.2019	1.C.rodinka č.103	Bez závad			
29.5.2019	1.D.rodinka č.104	Bez závad			
29.5.2019	1.D.rodinka č.105	Bez závad			
29.5.2019	1.E.rodinka č.106	Bez závad			
29.5.2019	1.E.rodinka č.107	Bez závad			
29.5.2019	Rozvodna m č.119 č.108	Bez závad			
29.5.2019	Rozvodna m č.76 č.109	Bez závad			
29.5.2019	Hlavní rozvodna m č.82 č.110	Bez závad			
29.5.2019	Hlavní rozvodna m č.82 č.111	Bez závad			
29.5.2019	Hlavní rozvodna m č.82 č.112	Bez závad			
29.5.2019	Hlavní rozvodna m č.82 č.113	Bez závad			
29.5.2019	Hlavní rozvodna m č.82 č.114	Bez závad			
29.5.2019	Vedoucí zařízení chodba č.115	Bez závad			
29.5.2019	Vedoucí zařízení chodba č.116	Bez závad			
29.5.2019	Rodinka 0.B č.117	Bez závad			
29.5.2019	Rodinka 3.A č.118	Bez závad			

