

Společnost a sídlo
provádějící
kontrolu:

PROTOKOL O KONTROLE

Nouzové osvětlení

– roční kontrola provozuschopnosti

Ev. číslo: 1/2018

Perioda: 12 měsíců

Předpis: Vyhl. č. 246/2001 Sb.
ČSN EN 50 172

Způsob kontroly: dle průvodní dokumentace
výrobku, vizuální kontrola,
technický stav, zkouška

Provádí: odborně způsobilá osoba v PO,
technik PO, pověřená osoba
nebo revizní technik elektro

Kontrolu provedl - jméno a příjmení oprávněné osoby:

- Kontrola umístění nouzových světel podle projektové dokumentace stavby, kontrola světelných útů (celistvost, poškození, apod.), kontrola funkčnosti (např. vypnutím hlavního jističe).

Související doklady:

Doklad o montáži, oprávnění k montáži, prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhl. č. 246/2001 Sb., doklady o údržbě a opravách provedených dle vyhl. č. 246/2001 Sb., provozní dokumentace (např. provozní kniha, stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce), prohlášení o shodě

Název společnosti a adresa :

Domov na Liščině

Na Liščině 342/10, 711 00 Slezská Ostrava

| Datum | Označení a umístění zařízení | Výsledek kontroly, zjištěné závady | Kontrolu provedl / podpis | S výsledkem seznámen ved. pracoviště / dne / podpis | Závady odstraněny dne / podpis ved. pracoviště |
|-----------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|
| | Budova A | | | | |
| 12.4.2018 | 2.NP Rodinky č.41 | | | | |
| 12.4.2018 | 2.NP Kanceláře chodba | | | | |
| 12.4.2018 | 2.NP Kanceláře č.27a | | | | |
| 12.4.2018 | 2NP Chodba 2 | | | | |
| 12.4.2018 | 2.NP č.25 | | | | |
| 12.4.2018 | 1.NP Vchod s výtahem | | | | |
| 12.4.2018 | 1.PP Před výtahem | | | | |
| 12.4.2018 | 1.PP Jídelna | | | | |

| Datum | Označení a umístění zařízení | Výsledek kontroly, zjištěné závady | Kontrolu provedl / podpis | S výsledkem seznámen ved. pracoviště / dne / podpis | Závady odstraněny dne / podpis ved. pracoviště |
|--------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|---|
| 12.4.2018 | 1.PP Jídelna personál | | | | |
| 12.4.2018 | 1.PP Kuchyň chodba | | | | |
| 12.4.2018 | 1.PP Kuchyň výdejna | | | | |
| 12.4.2018 | 1.PP Chodba 2 | | | | |
| 12.4.2018 | 1.PP Chodba 3 | | | | |
| 12.4.2018 | 1.PP Chodba 4 | | | | |
| 12.4.2018 | 1.PP Vývařovna | | | | |
| 12.4.2018 | 1.PP Chodba 5 | | | | |
| 12.4.2018 | 1.PP Chodba k vrátnici | | | | |
| 12.4.2018 | 1.PP Prádelna 1 | | | | |
| 12.4.2018 | 1.PP Prádelna 2 | | | | |
| 12.4.2018 | 1.PP Sušárna | | | | |
| 12.4.2018 | Vrátnice | | | | |
| 12.4.2018 | Schodiště 1.NP | | | | |
| 12.4.2018 | Schodiště 2.NP | | | | |
| 12.4.2018 | Schodiště 3.NP | | | | |
| 12.4.2018 | 3.NP 2.úsek D4 | | | | |
| 12.4.2018 | 3.NP Chodba | | | | |
| 12.4.2018 | 3.NP Před výtahem | | | | |
| 12.4.2018 | 3.NP Rodinky č.59 | | | | |
| 12.4.2018 | 3.NP Chodba | | | | |

| Datum | Označení a umístění zařízení | Výsledek kontroly, zjištěné závady | Kontrolu provedl / podpis | S výsledkem seznámen ved. pracoviště / dne / podpis | Závady odstraněny dne / podpis ved. pracoviště |
|-----------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|
| 12.4.2018 | 3.NP Rodinky č.62 | | | | |
| 12.4.2018 | 3.NP Rodinky č.62 chodba | | | | |
| 12.4.2018 | 3.NP Rodinky č.63 | | | | |
| 12.4.2018 | 4.NP Chodba před výtahem | | | | |
| 12.4.2018 | 4.NP Schodiště u výtahu | | | | |
| 12.4.2018 | 2.NP Schodiště s výtahem | | | | |
| 12.4.2018 | 2.NP Před výtahem | | | | |
| 12.4.2018 | 2.NP Rodinky č.39 | | | | |
| 12.4.2018 | 2.NP Rodinky č.43 | | | | |
| 12.4.2018 | 2.NP Rodinky č.41 | | | | |
| 12.4.2018 | 2.NP Kulturní místnost | | | | |
| 12.4.2018 | 2.NP Rodinky č.42 | | | | |
| | Budova B | | | | |
| 12.4.2018 | Hlavní vchod | | | | |
| 12.4.2018 | 1.NP Chodba | | | | |
| 12.4.2018 | Schodiště 1.NP | | | | |
| 12.4.2018 | Schodiště 2.NP | | | | |
| 12.4.2018 | Schodiště 2.NP | | | | |
| 12.4.2018 | Schodiště 2.NP vstup dílna | | | | |
| 12.4.2018 | Dílna | | | | |
| 12.4.2018 | 1.NP Vchod rodinky | | | | |
| 12.4.2018 | 1.NP Dveře rodinky | | | | |

